

**DIAZ JIMENEZ WILSON OMAR****Matriz**

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / BOLIVAR (SAGRARIO) / CALICUCHIMA 318 Y CHIMBORAZO

Dirección Establecimiento: GUAYAS / GUAYAQUIL / BOLIVAR (SAGRARIO) / CALICUCHIMA 318 Y CHIMBORAZO

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0920782364001

FACTURA

No. 001-010-000000049

NUMERO DE AUTORIZACION

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2025-07-01 16:22:39+02:00

0107202501092078236400120010100000000491234567811

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION: NORMAL****CLAVE DE ACCESO**

0107202501092078236400120010100000000491234567811

Razón Social/Nombres y Apellidos: TALLER NAVAL TAERA C. LTDA.

Identificación: 0991039910001

Fecha Emisión: 01/07/2025

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
0058	0058	1.00	REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE RULIMAN 6203 Y REPARACION DE LA INSTALACION	45.000000	0.00	45.00

Información Adicional

Dirección GUAYAS, GUAYAQUIL, GENERAL ROBLES 301 Y CALLEJON CAMAL
Telefono 0995551804
Artesano Cal. Art. N. 220070
Email info@astilleroaera.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	45.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	45.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	45.00

Forma Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total	45.00