

FACTURA

R.U. 0992604891001

FABELINA S.A.

No 001-010-000000012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202201099260489100120010100000

AMBIENT PRODUCCION

Fecha 14/12/2022

Razón Social / Nombres y

HOSPITAL GENERAL ESMERALDAS SUR
- DELFINA TORRES DE CONCHA

Identificació 0860004310001

Cant	Descripción	P. Un	Subtotal
1.00	MANTENIMIEN O DE TABLEROS DE CONTROL	93.35	93.35
1.00	MANTENIMIEN O DE TABLEROS DE FUERZA	93.35	93.35
1.00	CORRECCIÓN DE AVERÍAS POR CORROSIÓN Y RETOQUE DE PINTURA EN ELEMENTOS	74.68	74.68
1.00	MANTENIMIEN O DE CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE	56.01	56.01
1.00	REEMPLAZO DE RODAMIENTOS EN MOTORES	74.68	74.68

Cant	Descripción	P. Un	Subtotal
1.00	REPARACIÓN DE BORNERAS	56.01	56.01
1.00	REBOBINADO DE MOTORES ELÉCTRICOS	280.0	280.06
1.00	REEMPLAZO DE VENTILADOR TIPO JAULA DE ARDILLA Y/O DE FLUJO AXIAL	140.0	140.03
1.00	REEMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA DE ENTRADA DEL EVAPORADOR	112.0	112.02
1.00	REEMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA DE SALIDA DEL EVAPORADOR	112.0	112.02
1.00	REEMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE	298.7	298.73
1.00	REEMPLAZO DE SENSORES DE TEMPERATURA DE SUMINISTRO DE AIRE	298.7	298.73
41.00	REEMPLAZO DE SENSORES DE PRESIÓN DE ALTA	513.4	21051.0
41.00	REEMPLAZO DE SENSORES DE PRESIÓN DE BAJA	513.4	21051.0
30.00	REEMPLAZO DE VÁLVULAS DE CORTE DE FLUJO DE AGUA HELADA	420.0	12602.7

Cant	Descripción	P. Un	Subtotal
1.00	REEMPLAZO Y/O MANTENIMIENT O DE TERMOSTATOS	112.0	112.02
1.00	MANTENIMIENT O DE TABLEROS DE CONTROL	93.35	93.35
1.00	MANTENIMIENT O DE TABLEROS DE FUERZA	93.35	93.35
1.00	MANTENIMIENT O DE CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE	56.01	56.01
1.00	REEMPLAZO DE EMPAQUES EN PUERTAS	112.0	112.02
1.00	REEMPLAZO DE RODAMIENTOS EN MOTORES	74.68	74.68
1.00	REPARACIÓN DE BORNERAS	56.01	56.01
1.00	REBOBINADO DE MOTORES ELÉCTRICOS	280.0	280.06
1.00	REEMPLAZO DE BANDAS TRAPEZOIDALE S O TIPO FAJA	85.35	85.35
1.00	REEMPLAZO DE VENTILADOR TIPO JAULA DE ARDILLA Y/O DE FLUJO AXIAL	140.0	140.03
1.00	MANTENIMIENT O DE TABLEROS DE CONTROL	65.35	65.35
1.00	MANTENIMIENT O DE TABLEROS DE FUERZA	65.35	65.35

Cant	Descripción	P. Un	Subtotal
1.00	CORRECCIÓN DE AVERÍAS POR CORROSIÓN Y RETOQUE DE PINTURA EN ELEMENTOS METÁLICOS	74.68	74.68
1.00	MANTENIMIENTO O REEMPLAZO DE EXTRACTORES DE OLORES DE BAÑO	74.68	74.68
1.00	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE	46.68	46.68
1.00	REEMPLAZO DE RODAMIENTOS EN MOTORES	23.24	23.24
1.00	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES METÁLICOS	74.65	74.65
86160.00	DESINFECCIÓN DE DUCTOS	2.330	200752.
SUBTOTAL 12%			258674.76
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL no objeto de			0.00
SUBTOTAL exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			258674.76
TOTAL Descuento			0.00
IVA 12%			31040.93
IMPORTE TOTAL			289715.69